

## **Atualização de firmware - ONU R1 - 25/07/2022 - Versão 1.3-220628**

---

São José, 25/07/2022

### **Questões resolvidas**

- » Intermitência no funcionamento com alguns modelos de OLTs Huawei devido a baixa potência de TX do laser

## **Atualização de firmware - ONU R1 - 22/02/2022 - Versão 1.3-220211**

---

São José, 22/02/2022

### **Questões resolvidas**

- » Correção dhcpv6 para operar com múltiplas requisições simultâneas;
- » Correção no gerenciamento após aplicar alteração de IP quando em bridge e EPON.

### **Melhorias**

- » Melhoria no processo de alteração de firmware.

## **Atualização de firmware - ONU R1 - 30/08/2021 - Versão 1.2-210821**

---

São José, 30/08/2021

### **Questões resolvidas**

- » ONU R1 não entrega DHCP;
- » Configuração bridge não funciona em OLTs EPON;
- » TAG de VLAN não é removida de pacotes broadcast em downstream.

## Melhorias

- » Adicionado modo de operação Bridge/Router;
- » **Modo de operação padrão: BRIDGE.**

## **Atualização de firmware - ONU R1 - 01/07/2021 - Versão 1.0-210614**

---

São José, 01/07/2021

## Questões resolvidas

- » Servidor DHCP é habilitado automaticamente quando PPPoE é configurado pela OLT;
- » Servidor DHCP desabilitado por padrão;
- » Modo de operação default em bridge;
- » Compatibilização com OLT Huawei.

## Melhorias

- » Configuração PPPoE via OLT Fiberhome;
- » Melhoria na atualização de firmware.

## **Atualização de firmware - ONU R1 - 06/05/2021 - Versão 1.0-210506**

---

São José, 06/05/2021

## Questões resolvidas

- » Sem acesso remoto via WAN quando DMZ habilitado;

## Melhorias

- » Suporte a TR069 seguro via HTTPS e possibilidade de segurança extra com upload de certificado;
- » Adicionado LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), obrigando o usuário efetuar a troca da senha no primeiro login de acesso, após aceite dos termos;
- » Funcionamento com MTU em 2000 no modo EPON.

## **Atualização de firmware - ONU R1 - 18/11/2020 - Versão 1.0-201104**

---

São José, 18/11/2020

### **Questões resolvidas**

- » Correção da informação do prefix delegation exibido na interface web.

### **Melhorias**

- » Adicionada a função de Mapeamento de VLAN.
- » Adicionada a função DDNS.
- » Melhorias na interface web.
- » Melhoria na segurança do envio das atualizações DDNS.